G

MANIPULATORY DO SZKŁA




Uchwyt do montażu urządzeń pneumatycznych oraz elektrycznych. Mocowanie do ściany lub stalowej kolumny. Ruchome urządzenie do przechowywania narzędzi pneumatycznych, pozwalające na poprawę warunków pracy. Węży sprężonego powietrza zebrane zawsze w jednym miejscu, nie na podłodze. Stojak na narzędzia z regulacją wysokości. Seryjnie wyposażony w dwa węże spiralne w standardzie (bez narzędzi). Z jednostką przygotowania powietrza i wężem do podłączenia powietrza. Podwójne dwupinowe gniazdo z uziemieniem. Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Uchwyt narzędziowy

Uchwyt narzędziowy do narzędzi pneumatycznych lub elektrycznych




Półka

Praktyczna półka z dwoma pojemnikami z tworzywa sztucznego do niewielkich akcesoriów, np. okuć i śrub



Zespół przygotowania powietrza

Zespół przygotowania powietrza do narzędzi pneumatycznych



Przyłącze sprężonego powietrza

Poczwórne przyłącze do podłączenia narzędzi pneumatycznych



Gniazdka schuko podwójne

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

G / MANIPULATORY DO SZKŁA

MODELE

G 3000



G 4000



SPECYFIKACJE

G 3000 / G 4000

Długość ramienia (mm)	3.000 / 4.000
Ładowność (kg)	160 / 120
Rurowe przewody spiralne (bez narzędzi)	2
Jednostka konserwacji i przewód rurowy przyłącza powietrza	●
Poczwórne przyłącze sprężonego powietrza	●
Podwójne gniazda Schuko	○
Wspornik stalowy do mocowania do podłoża	○

Included ● Available ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.