



E111

Variantes de control



- Ajuste exacto de las medidas gracias a la visualización digital
- Conmutación de medida absoluta a dimensión incremental
- Memorización del valor real de la visualización al desconectar la red
- Lectura rápida gracias a la visualización digital. Resolución: 0,1 mm
- Conmutación entre mm y pulgadas
- Introducción de un valor de referencia cualquiera a través del teclado frontal



Ajuste manual de la longitud de corte con visualización digital E 111

E 111 / VARIANTES DE CONTROL
