




MT

Горизонтальные
монтажные столы




Монтажный стол для любых работ с рамой и створками. Прочная стальная конструкция. Опорная поверхность стола с пластиковыми направляющими. Полка для хранения дополнительных принадлежностей и инструментов. Может регулироваться по высоте. Удобное отделение для хранения под поверхностью стола. Четыре пластиковых ящика для небольших принадлежностей, фурнитуры и шурупов. Пневматическое соединение на 4 штуцера. Простая сборка благодаря модульной системе.




Опорная поверхность

Опорная поверхность стола с пластиковыми направляющими



Полка для хранения

Полка для хранения дополнительных принадлежностей и инструментов




Отделение для хранения

Отсек для хранения с 4 пластиковыми ящиками для небольших принадлежностей, фурнитуры и шурупов



Регулировка высоты

Регулируется по высоте, рабочую высоту можно изменять при помощи ножек в диапазоне 850 - 1000 мм



Пневматическое соединение на 4 штуцера


Соединение на 4 штуцера для подключения пневматических инструментов



Направляющие ролики в сборе

2 направляющих ролика со стопорным устройством, 2 опорных ролика, за счет этого возможно свободное перемещение





Щеточная планка

Опорная поверхность стола со щеточными планками




Войлочная планка

Опорная поверхность стола с войлочными профильными планками




Резиновые планки

Опорная поверхность стола с резиновым грибовидным профилем



Инструментальный держатель

Держатель для пневматических или электрических инструментов



Блок подготовки сжатого воздуха

Блок подготовки сжатого воздуха для пневматических инструментов



Двойные розетки с защитным контактом





МТ / ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ СТОЛЫ

МОДЕЛИ



РАЗМЕР И МАССА

МТ 2000 / МТ 3000

Длина (мм)	2.000 / 3.000
Ширина (мм)	1.300
Высота (мм)	850 + 1.000
Масса (кг)	100 / 120

ОПОРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Регулируемая высота	<input checked="" type="checkbox"/>
Опорная поверхность для складывания инструментов и принадлежностей	<input checked="" type="checkbox"/>
Опорная поверхность с рейками под гребенку	<input type="checkbox"/>
Опорная поверхность с войлочными рейками	<input type="checkbox"/>
Опорная поверхность с резиновыми рейками	<input type="checkbox"/>

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опорный уровень под поверхностью стола	<input checked="" type="checkbox"/>
Пластмассовые контейнеры	4
Четырехгнездовой разъем сжатого воздуха	<input checked="" type="checkbox"/>
Державка инструментов	<input type="checkbox"/>
Узел обслуживания 1/4 с четырехгнездовым разъемом для подключения воздуха, Festo	<input type="checkbox"/>
Двойные розетки Schuko 230 В 16 А AP	<input type="checkbox"/>
Независимые поворотные колеса (2 поворотных + 2 неподвижных)	<input type="checkbox"/>

Включено ● Доступно ○