



### E111

#### Kontrol sistemi modelleri



- Dijital göstereyle hassas ölçü ayarı
- Mutlak ölçüden zincirleme ölçüye kolay geçiş
- Elektrik kesintilerinde göstergenin mevcut değeri kaydedilmektedir
- Dijital gösterge sayesinde hızlı okuma, 0,1 mm hassasiyet
- mm/inç geçişi
- Öndeki klavye üzerinden istenen bir referans değerleri girilebilir.



### E 111 dijital göstergeli manuel kesim uzunluęu ayarı

#### E 111 / KONTROL SİSTEMİ MODELLERİ

---