



E111

Wersje sterowania



- Precyzyjne pozycjonowanie za pomocą wyświetlacza cyfrowego
- Możliwość pomiaru wymiarów bezwzględnych
- Zapamiętywanie wartości rzeczywistych wyświetlacza w przypadku odłączenia od sieci
- Szybki odczyt poprzez wyświetlacz cyfrowy. Rozdzielczość 0,1 mm
- Przełączanie mm/cal
- Wprowadzanie dowolnej wartości odniesienia na klawiaturze



**Wyświetlacz cyfrowy E
111**

E 111 / WERSJE STEROWANIA
