



### **E111**

#### Variantes de controlo



- Configuração exata das medidas através da indicação digital
- Mudar da medida absoluta para cota relativa
- Gravação do valor real da indicação durante o corte de eletricidade
- Leitura rápida devido à indicação digital. Resolução 0,1 mm
- Comutação mm/inch
- Introdução de qualquer valor de referência através do teclado frontal



### Ajuste manual do comprimento de corte com indicação digital E 111

#### E 111 / VARIANTES DE CONTROLO

---